

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

01.02.12г.

20-50

Без эл. снабжения:

РП 10-2 Ф.1 : ТП 10-28 (Т1),10-8 (Т2),10-36(Т1),10-37(Т2),10-13(Т1),10-31(Т1),
10-10(Т1),10-9(Т2),10-15(Т1),10-57(Т1),10-32(Т1),10-39(Т2),
10-27(Т2),10-17(Т1),10-47,10-25(Т1),10-22(Т2),10-23(Т1),10-38
(Т1).

РП 10-3 Ф.5 : БКТП 10-48(Т1),10-42(Т1),10-44,10-50(Т1).

РП 10-4 Ф.9: ТП 10-18,10-21,10-20,10-33(Т1),10-34,БКТП 10-65 (Т1),
ТП 10-66(Т1),10-69,10-73,10-68,10-70,10-69,10-64.

Причина отключения:

Сработала защита на ПСТ 567 (МОЭСК). Отключилась 1-я секция шин на ПСТ 567 головные фидера 1,5,7,9.

21-43

эл. снабжение полностью восстановлено.