

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

07.07.12.г.

20-10

Без эл. снабжения:

Бадеево-3 (ул.Осенняя,Светлая,Закатная,Открытая,Б.Каменная)

Причина отключения:

РП 10-3 отключился по защите выбросом масла МВ ф.ТП 10-45

Повреждена КЛ-10кВ «РП 10-3 яч.29 – ТП 10-45»

22-20

Эл. снабжение восстановлено.